

ZEISS

Macchine di misura a portale

DURAMAX



Nessuna necessità di calibri fissi

Con ZEISS DuraMax non è più necessario utilizzare calibri fissi. Dotata del tastatore a scansione VAST XXX di ZEISS, può essere utilizzata anche per acquisire superfici a forma libera e profili. Misure in ambiente di produzione? Nessun problema per ZEISS DuraMax grazie alla struttura studiata per ambienti ostili.